

	دستورالعمل انبارش و حمل پروفیل CW50	Documet Code	QM-KPG-SA-WI-032
		Published Data	1402/03/08
		Revision Data	1402/03/08
		Revision No	0
		Page	1/1
	مندرجات روی محصول: K+ / Z100/CW50/47/48.8/49/0.6/Length/ISIRI 13035/Date/Time/Serial No./Machine No. 662849990	مشخصات محصول	
	جابجایی بندیل های بزرگ و کوچک توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.	جابجایی (باراندازی و بارگیری)	
- بصورت بندیل بزرگ شامل ۲۴۰ شاخه پروفیل به طول ۳۰۰۰ میلی متر و بندیل کوچک شامل ۸ شاخه پروفیل به طول ۳۰۰۰ میلی متر می باشد. - بندیل های بزرگ و کوچک با تسمه به هم دوخته می شود.		بسته بندی	
	- سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود. - پروفیل ها بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. - پروفیل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. - هنگام انبارش بندیل های پروفیل روی هم، جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به بندیل زیر، باید بین بندیل ها از چوب های چهار تراش و زیر چوب های چهار تراش حائل (پنل ضایعاتی) و ... قرار گیرد. - حداکثر ۴ بندیل بزرگ را می توان روی هم در انبار قرار داد و در صورت شیب دار بودن سطح زمین، حداکثر ۳ بندیل بزرگ را می توان روی هم در انبار قرار داد. - در انبارش پروفیل ها فاصله هر ستون پروفیل با ستون مجاور حداقل ۳۰ سانتی متر باید باشد.	انبارش و الزامات نگهداری	