










	دستورالعمل انبارش و حمل پروفیل UH36	<b>Documet Code</b>	<b>QM-KPG-SA-WI-049</b>	
		<b>Published Data</b>	<b>1402/03/08</b>	
		<b>Revision Data</b>	<b>1402/03/08</b>	
		<b>Revision No</b>	<b>0</b>	
		<b>Page</b>	<b>1/1</b>	
	مندرجات روی محصول:  <b>K+/ Z100/UH36/17.8/36/17.8/0.6/Length/ISIRI 13035/Date/Time/Serial No./Machine No. 662849990</b>	مشخصات محصول		
	جابجایی بندیل های بزرگ و کوچک توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.		جابجایی ( باراندازی و بارگیری )	
-بصورت بندیل بزرگ شامل ۶۰۰ شاخه پروفیل به طول ۴۰۰۰ میلی متر و بندیل کوچک شامل ۲۰ شاخه پروفیل به طول ۴۰۰۰ میلی متر می باشد. -بندیل های بزرگ و کوچک با تسمه به هم دوخته می شود.			بسته بندی	
	- سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود. -پروفیل ها بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. -پروفیل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. -هنگام انبارش بندیل های پروفیل روی هم، جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به بندیل زیر، باید بین بندیل ها از چوب های چهار تراش و زیر چوب های چهار تراش حائل (پنل ضایعاتی) و ... قرار گیرد. -حداکثر ۴ بندیل بزرگ را می توان روی هم در انبار قرار داد و در صورت شیب دار بودن سطح زمین، حداکثر ۳ بندیل بزرگ را می توان روی هم در انبار قرار داد. -در انبارش پروفیل ها فاصله هر ستون پروفیل با ستون مجاور حداقل ۳۰ سانتی متر باید باشد.			انبارش و الزامات نگهداری




	دستورالعمل انبارش و حمل پروفیل U28	<b>Documet Code</b>	<b>QM-KPG-SA-WI-045</b>
		<b>Published Data</b>	<b>1402/03/08</b>
		<b>Revision Data</b>	<b>1402/03/08</b>
		<b>Revision No</b>	<b>0</b>
		<b>Page</b>	<b>1/1</b>
	مندرجات روی محصول:  <b>K+/ Z100/U28.5/27/28.8/27/0.6/Length/ISIRI 13035/Date/Time/Serial No./Machine No. 662849990</b>	مشخصات محصول	
	جابجایی بندیل های بزرگ و کوچک توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.	جابجایی ( باراندازی و بارگیری )	
- بصورت بندیل بزرگ شامل ۴۲۰ شاخه پروفیل به طول ۴۰۰۰ میلی متر و بندیل کوچک شامل ۲۰ شاخه پروفیل به طول ۴۰۰۰ میلی متر می باشد. - بندیل های بزرگ و کوچک با تسمه به هم دوخته می شود.		بسته بندی	
	- سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود. - پروفیل ها بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. - پروفیل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. - هنگام انبارش بندیل های پروفیل روی هم، جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به بندیل زیر، باید بین بندیل ها از چوب های چهار تراش و زیر چوب های چهار تراش حائل (پنل ضایعاتی) و ... قرار گیرد. - حداکثر ۴ بندیل بزرگ را می توان روی هم در انبار قرار داد و در صورت شیب دار بودن سطح زمین، حداکثر ۳ بندیل بزرگ را می توان روی هم در انبار قرار داد. - در انبارش پروفیل ها فاصله هر ستون پروفیل با ستون مجاور حداقل ۳۰ سانتی متر باید باشد.	انبارش و الزامات نگهداری	

	دستورالعمل انبارش و حمل پروفیل U26	<b>Documet Code</b>	<b>QM-KPG-SA-WI-044</b>
		<b>Published Data</b>	<b>1402/03/08</b>
		<b>Revision Data</b>	<b>1402/03/08</b>
		<b>Revision No</b>	<b>0</b>
		<b>Page</b>	<b>1/1</b>
	مندرجات روی محصول:  <b>K+/ Z100/U26/28.8/26/28.8/0.5/Length/ISIRI 13035/Date/Time/Serial No./Machine No. 662849990</b>	مشخصات محصول	
	جابجایی بندیل های بزرگ و کوچک توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.	جابجایی ( باراندازی و بارگیری )	
-بصورت بندیل بزرگ شامل ۳۸۴ شاخه پروفیل به طول ۴۰۰۰ میلی متر و بندیل کوچک شامل ۸ شاخه پروفیل به طول ۴۰۰۰ میلی متر می باشد. -بندیل های بزرگ و کوچک با تسمه به هم دوخته می شود.		بسته بندی	
	- سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود. -پروفیل ها بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. -پروفیل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. -هنگام انبارش بندیل های پروفیل روی هم، جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به بندیل زیر، باید بین بندیل ها از چوب های چهار تراش و زیر چوب های چهار تراش حائل (پنل ضایعاتی) و ... قرار گیرد. -حداکثر ۴ بندیل بزرگ را می توان روی هم در انبار قرار داد و در صورت شیب دار بودن سطح زمین، حداکثر ۳ بندیل بزرگ را می توان روی هم در انبار قرار داد. -در انبارش پروفیل ها فاصله هر ستون پروفیل با ستون مجاور حداقل ۳۰ سانتی متر باید باشد.		
		انبارش و الزامات نگهداری	

	دستورالعمل انبارش و حمل پروفیل U50	<b>Documet Code</b>	<b>QM-KPG-SA-WI-046</b>
		<b>Published Data</b>	<b>1402/03/08</b>
		<b>Revision Data</b>	<b>1402/03/08</b>
		<b>Revision No</b>	<b>0</b>
		<b>Page</b>	<b>1/1</b>
	<b>مندرجات روی محصول:</b>  <b>K+/ Z100/U48/28.8/48/28.8/0.5/Length/ISIRI 13035/Date/Time/Serial No./Machine No. 662849990</b>	مشخصات محصول	
	جابجایی بندیل های بزرگ و کوچک توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.	جابجایی ( باراندازی و بارگیری )	
بصورت بندیل بزرگ شامل ۳۲۰ شاخه پروفیل به طول ۴۰۰۰ میلی متر و بندیل کوچک شامل ۱۰ شاخه پروفیل به طول ۴۰۰۰ میلی متر می باشد.		بسته بندی	
	- سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود. - پروفیل ها بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. - پروفیل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. - هنگام انبارش بندیل های پروفیل روی هم، جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به بندیل زیر، باید بین بندیل ها از چوب های چهار تراش و زیر چوب های چهار تراش حائل (پنل ضایعاتی) و ... قرار گیرد. - حداکثر ۴ بندیل بزرگ را می توان روی هم در انبار قرار داد و در صورت شیب دار بودن سطح زمین، حداکثر ۳ بندیل بزرگ را می توان روی هم در انبار قرار داد. - در انبارش پروفیل ها فاصله هر ستون پروفیل با ستون مجاور حداقل ۳۰ سانتی متر باید باشد.	انبارش و الزامات نگهداری	

	دستورالعمل انبارش و حمل پروفیل U70	<b>Documet Code</b>	<b>QM-KPG-SA-WI-047</b>
		<b>Published Data</b>	<b>1402/03/08</b>
		<b>Revision Data</b>	<b>1402/03/08</b>
		<b>Revision No</b>	<b>0</b>
		<b>Page</b>	<b>1/1</b>
	<b>مندرجات روی محصول:</b>  K+/ Z100/U70/28.8/70/28.8/0.5/Length/ISIRI 13035/Date/Time/Serial No./Machine No. 662849990	<b>مشخصات محصول</b>	
	<b>جابجایی</b> ( باراندازی و بارگیری )  جابجایی بندیل های بزرگ و کوچک توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.	<b>جابجایی</b> ( باراندازی و بارگیری )	
- بصورت بندیل بزرگ شامل ۳۲۰ شاخه پروفیل به طول ۴۰۰۰ میلی متر و بندیل کوچک شامل ۱۰ شاخه پروفیل به طول ۴۰۰۰ میلی متر می باشد. - بندیل های بزرگ و کوچک با تسمه به هم دوخته می شود.		<b>بسته بندی</b>	
	- سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود. - پروفیل ها بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. - پروفیل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. - هنگام انبارش بندیل های پروفیل روی هم، جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به بندیل زیر، باید بین بندیل ها از چوب های چهار تراش و زیر چوب های چهار تراش حائل (پنل ضایعاتی) و ... قرار گیرد. - حداکثر ۴ بندیل بزرگ را می توان روی هم در انبار قرار داد و در صورت شیب دار بودن سطح زمین، حداکثر ۳ بندیل بزرگ را می توان روی هم در انبار قرار داد. - در انبارش پروفیل ها فاصله هر ستون پروفیل با ستون مجاور حداقل ۳۰ سانتی متر باید باشد.	<b>انبارش و الزامات نگهداری</b>	




	دستورالعمل انبارش و حمل پروفیل U100	<b>Documet Code</b>	<b>QM-KPG-SA-WI-048</b>
		<b>Published Data</b>	<b>1402/03/08</b>
		<b>Revision Data</b>	<b>1402/03/08</b>
		<b>Revision No</b>	<b>0</b>
		<b>Page</b>	<b>1/1</b>
	مندرجات روی محصول:  <b>K+ / Z100/U100/28.8/100/28.8/0.5/Length/ISIRI 13035/Date/Time/Serial No./Machine No. 662849990</b>	مشخصات محصول	
	جابجایی بندیل های بزرگ و کوچک توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.	جابجایی ( باراندازی و بارگیری )	
	بصورت بندیل بزرگ شامل ۲۴۰ شاخه پروفیل به طول ۴۰۰۰ میلی متر و بندیل کوچک شامل ۱۰ شاخه پروفیل به طول ۴۰۰۰ میلی متر می باشد.	بسته بندی	
	- سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود. - پروفیل ها بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. - پروفیل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. - هنگام انبارش بندیل های پروفیل روی هم، جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به بندیل زیر، باید بین بندیل ها از چوب های چهار تراش و زیر چوب های چهار تراش حائل (پنل ضایعاتی) و ... قرار گیرد. - حداکثر ۴ بندیل بزرگ را می توان روی هم در انبار قرار داد و در صورت شیب دار بودن سطح زمین، حداکثر ۳ بندیل بزرگ را می توان روی هم در انبار قرار داد. - در انبارش پروفیل ها فاصله هر ستون پروفیل با ستون مجاور حداقل ۳۰ سانتی متر باید باشد.	انبارش و الزامات نگهداری	

	دستورالعمل انبارش و حمل پروفیل C26	<b>Documet Code</b>	<b>QM-KPG-SA-WI-038</b>
		<b>Published Data</b>	<b>1402/03/08</b>
		<b>Revision Data</b>	<b>1402/03/08</b>
		<b>Revision No</b>	<b>0</b>
		<b>Page</b>	<b>1/1</b>
	مندرجات روی محصول:  <b>K+/ Z100/C26/39/24.8/41/0.6/Length/ISIRI 13035/Date/Time/Serial No./Machine No.  662849990</b>	مشخصات محصول	
	جابجایی بندیل های بزرگ و کوچک توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.	جابجایی ( باراندازی و بارگیری )	
	-بصورت بندیل بزرگ شامل ۴۸۰ شاخه پروفیل به طول ۳۰۰۰ میلی متر و بندیل کوچک شامل ۲۴ شاخه پروفیل به طول ۳۰۰۰ میلی متر می باشد. -بندیل های بزرگ و کوچک با تسمه به هم دوخته می شود.	بسته بندی	
	- سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود. -پروفیل ها بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شود. -پروفیل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرد. -هنگام انبارش بندیل های پروفیل روی هم، جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به بندیل زیر، باید بین بندیل ها از چوب های چهار تراش و زیر چوب های چهار تراش حائل (پانل ضایعاتی) قرار داد. -حداکثر ۴ بندیل بزرگ را می توان روی هم در انبار قرار داد و در صورت شیب دار بودن سطح زمین، حداکثر ۳ بندیل بزرگ را می توان روی هم در انبار قرار داد. -در انبارش پروفیل ها فاصله هر ستون پروفیل با ستون مجاور حداقل ۳۰ سانتی متر باید باشد.	انبارش و الزامات نگهداری	

	دستورالعمل انبارش و حمل پروفیل C50	<b>Documet Code</b>	<b>QM-KPG-SA-WI-039</b>
		<b>Published Data</b>	<b>1402/03/08</b>
		<b>Revision Data</b>	<b>1402/03/08</b>
		<b>Revision No</b>	<b>0</b>
		<b>Page</b>	<b>1/1</b>
	<b>مندرجات روی محصول:</b>  <b>K+/ Z100/C48/34/46.8/36/0.6/Length/ISIRI 13035/Date/Time/Serial No./Machine No. 662849990</b>	<b>مشخصات محصول</b>	
	<b>جابجایی بندیل های بزرگ و کوچک توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سققی) انجام می گیرد.</b>	<b>جابجایی ( باراندازی و بارگیری )</b>	
<b>-بصورت بندیل بزرگ شامل ۲۴۰ شاخه پروفیل به طول ۳۰۰۰ میلی متر و بندیل کوچک شامل ۱۰ شاخه پروفیل به طول ۳۰۰۰ میلی متر می باشد.</b> <b>-بندیل های بزرگ و کوچک با تسمه به هم دوخته می شود.</b>		<b>بسته بندی</b>	
	<b>-سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود.</b> <b>-پروفیل ها بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شود.</b> <b>-پروفیل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرد.</b> <b>-هنگام انبارش بندیل های پروفیل روی هم، جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به بندیل زیر، باید بین بندیل ها از چوب های چهار تراش و زیر چوب های چهار تراش حائل (پانل ضایعاتی) قرار داد.</b> <b>-حداکثر ۵ بندیل بزرگ را می توان روی هم در انبار قرار داد و در صورت شیب دار بودن سطح زمین، حداکثر ۴ بندیل بزرگ را می توان روی هم در انبار قرار داد.</b> <b>-در انبارش پروفیل ها فاصله هر ستون پروفیل با ستون مجاور حداقل ۳۰ سانتی متر باید باشد.</b>	<b>انبارش و الزامات نگهداری</b>	



	دستورالعمل انبارش و حمل پروفیل C70	<b>Documet Code</b>	<b>QM-KPG-SA-WI-040</b>
		<b>Published Data</b>	<b>1402/03/08</b>
		<b>Revision Data</b>	<b>1402/03/08</b>
		<b>Revision No</b>	<b>0</b>
		<b>Page</b>	<b>1/1</b>
	<b>مندرجات روی محصول:</b>  <b>K+/ Z100/C70/39/68.8/41/0.6/Length/ISIRI 13035/Date/Time/Serial No./Machine No.</b>  <b>662849990</b>	<b>مشخصات محصول</b>	
	<b>جابجایی بندیل های بزرگ و کوچک توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.</b>	<b>جابجایی ( باراندازی و بارگیری )</b>	
<b>بصورت بندیل بزرگ شامل ۱۸۰ شاخه پروفیل به طول ۳۰۰۰ میلی متر و بندیل کوچک شامل ۱۰ شاخه پروفیل به طول ۳۰۰۰ میلی متر می باشد.</b> <b>بندیل های بزرگ و کوچک با تسمه به هم دوخته می شود.</b>		<b>بسته بندی</b>	
	<b>سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود.</b> <b>پروفیل ها بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند.</b> <b>پروفیل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند.</b> <b>هنگام انبارش بندیل های پروفیل روی هم، جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به بندیل زیر، باید بین بندیل ها از چوب های چهار تراش و زیر چوب های چهار تراش حائل (پنل ضایعاتی) و ... قرار گیرد</b> <b>حداکثر ۵ بندیل بزرگ را می توان روی هم در انبار قرار داد و در صورت شیب دار بودن سطح زمین، حداکثر ۴ بندیل بزرگ را می توان روی هم در انبار قرار داد.</b> <b>در انبارش پروفیل ها فاصله هر ستون پروفیل با ستون مجاور حداقل ۳۰ سانتی متر باید باشد.</b>	<b>انبارش و الزامات نگهداری</b>	

	دستورالعمل انبارش و حمل پروفیل C100	<b>Documet Code</b>	<b>QM-KPG-SA-WI-041</b>
		<b>Published Data</b>	<b>1402/03/08</b>
		<b>Revision Data</b>	<b>1402/03/08</b>
		<b>Revision No</b>	<b>0</b>
		<b>Page</b>	<b>1/1</b>
	<b>مندرجات روی محصول:</b>  <b>K+/ Z100/C100/39/98.8/41/0.6/Length/ISIRI 13035/Date/Time/Serial No./Machine No. 662849990</b>	مشخصات محصول	
	جایجایی بندیل های بزرگ و کوچک توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.	<b>جایجایی</b> ( باراندازی و بارگیری )	
	- بصورت بندیل بزرگ شامل ۱۵۰ شاخه پروفیل به طول ۳۰۰۰ میلی متر و بندیل کوچک شامل ۱۰ شاخه پروفیل به طول ۳۰۰۰ میلی متر می باشد. - بندیل های بزرگ و کوچک با تسمه به هم دوخته می شود.	<b>بسته بندی</b>	
	- سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود. - پروفیل ها بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. - پروفیل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. - هنگام انبارش بندیل های پروفیل روی هم، جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به بندیل زیر، باید بین بندیل ها از چوب های چهار تراش و زیر چوب های چهار تراش حائل (پنل ضایعاتی) و ... قرار گیرد - حداکثر ۵ بندیل بزرگ را می توان روی هم در انبار قرار داد و در صورت شیب دار بودن سطح زمین، حداکثر ۴ بندیل بزرگ را می توان روی هم در انبار قرار داد. - در انبارش پروفیل ها فاصله هر ستون پروفیل با ستون مجاور حداقل ۳۰ سانتی متر باید باشد.	<b>انبارش و الزامات نگهداری</b>	



دستورالعمل انبارش و حمل پروفیل L25

Documet Code

QM-KPG-SA-WI-043

Published Data

1402/03/08

Revision Data

1402/03/08


Revision No


0

Page

1/1

مندرجات روی محصول:



K+/ Z100/L24/24/24/0.6/Length/ISIRI 13035/Date/Time/Serial No./Machine No.  662849990

مشخصات محصول




جابجایی بندیل های بزرگ و کوچک توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.

جابجایی  
( باراندازی و بارگیری )






-بصورت بندیل بزرگ شامل ۹۶۰ شاخه پروفیل به طول ۴۰۰۰ میلی متر و بندیل کوچک شامل ۲۰ شاخه پروفیل به طول ۴۰۰۰ میلی متر می باشد.  
-بندیل های بزرگ و کوچک با تسمه به هم دوخته می شود.



بسته بندی



- سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود.  
- پروفیل ها بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند.  
- پروفیل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند.  
- هنگام انبارش بندیل های پروفیل روی هم، جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به بندیل زیر، باید بین بندیل ها از چوب های چهار تراش و زیر چوب های چهار تراش حائل (پنل ضایعاتی) و ... قرار گیرد.  
- حداکثر ۴ بندیل بزرگ را می توان روی هم در انبار قرار داد و در صورت شیب دار بودن سطح زمین، حداکثر ۳ بندیل بزرگ را می توان روی هم در انبار قرار داد.  
- در انبارش پروفیل ها فاصله هر ستون پروفیل با ستون مجاور حداقل ۳۰ سانتی متر باید باشد.

انبارش و الزامات نگهداری

	دستورالعمل انبارش و حمل پروفیل F 47	<b>Documet Code</b>	<b>QM-KPG-SA-WI-050</b>
		<b>Published Data</b>	<b>1402/03/08</b>
		<b>Revision Data</b>	<b>1402/03/08</b>
		<b>Revision No</b>	<b>0</b>
		<b>Page</b>	<b>1/1</b>
	مندرجات روی محصول:  <b>K+/ Z100/F47/17.5/47/17.5/0.6/Length/ISIRI 13035/Date/Time/Serial No./Machine No.  662849990</b>	مشخصات محصول	
	جابجایی بندیل های بزرگ و کوچک توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.	جابجایی ( باراندازی و بارگیری )	
	بصورت بندیل بزرگ شامل ۴۲۰ شاخه پروفیل به طول ۴۰۰۰ میلی متر و بندیل کوچک شامل ۲۰ شاخه پروفیل به طول ۴۰۰۰ میلی متر می باشد.	بسته بندی	
	سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود. پروفیل ها بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. پروفیل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. هنگام انبارش بندیل های پروفیل روی هم، جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به بندیل زیر، باید بین بندیل ها از چوب های چهار تراش و زیر چوب های چهار تراش حائل (پنل ضایعاتی) و ... قرار گیرد. حداکثر ۴ بندیل بزرگ را می توان روی هم در انبار قرار داد و در صورت شیب دار بودن سطح زمین، حداکثر ۳ بندیل بزرگ را می توان روی هم در انبار قرار داد. در انبارش پروفیل ها فاصله هر ستون پروفیل با ستون مجاور حداقل ۳۰ سانتی متر باید باشد.	انبارش و الزامات نگهداری	

	دستورالعمل انبارش و حمل کرنر بید (25*25*3000)	Documet Code	QM-KPG-SA-WI-051
		Published Data	1402/03/08
		Revision Data	1402/03/08
		Revision No	0
		Page	1/1
	مندرجات روی محصول:  K+/ Z100/Corner Bead/24/24/0.4/Length/ISIRI 13035/Date/Time/Serial No./Machine No.  662849990	مشخصات محصول	
جابجایی بندیل ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.		جابجایی ( باراندازی و بارگیری )	
- بصورت بندیل شامل ۱۰ شاخه پروفیل به طول ۳۰۰۰ میلی متر می باشد. - بندیل ها با تسمه به هم دوخته می شود.		بسته بندی	
- سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود. - پروفیل ها بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. - پروفیل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. - در صورت بسته بندی بندیل ها بصورت پالت نباید کالای دیگری به عنوان پالت دوم روی آنها قرار داد . - در انبارش پروفیل ها فاصله هر ستون پروفیل با ستون مجاور حداقل ۳۰ سانتی متر باید باشد.		انبارش و الزامات نگهداری	

	دستورالعمل انبارش و حمل کرنربید (31*31*3000)	Documet Code	QM-KPG-SA-WI-052
		Published Data	1402/03/08
		Revision Data	1402/03/08
		Revision No	0
		Page	1/1
	مندرجات روی محصول:  K+/ Z100/Corner Bead/30.7/30.7/0.4/Length/ISIRI 13035/Date/Time/Serial No./Machine No. 662849990	مشخصات محصول	
جابجایی بندیل ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.			<b>جابجایی</b> ( باراندازی و بارگیری )
- بصورت بندیل شامل ۵۰ شاخه پروفیل به طول ۳۰۰۰ میلی متر می باشد. - بندیل ها با تسمه به هم دوخته می شود.			<b>بسته بندی</b>
- سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود. - پروفیل ها بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. - پروفیل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. - در صورت بسته بندی بندیل ها بصورت پالت نباید کالای دیگری به عنوان پالت دوم روی آنها قرار داد . - در انبارش پروفیل ها فاصله هر ستون پروفیل با ستون مجاور حداقل ۳۰ سانتی متر باید باشد.			<b>انبارش و الزامات نگهداری</b>

	دستورالعمل انبارش و حمل پروفیل CD60	<b>Documet Code</b>	<b>QM-KPG-SA-WI-042</b>
		<b>Published Data</b>	<b>1402/03/08</b>
		<b>Revision Data</b>	<b>1402/03/08</b>
		<b>Revision No</b>	<b>0</b>
		<b>Page</b>	<b>1/1</b>
	<b>مندرجات روی محصول:</b>  <b>K+/ Z100/CD60/27/60/27/0.6/Length/ISIRI 13035/Date/Time/Serial No./Machine No. 662849990</b>	<b>مشخصات محصول</b>	
	<b>جابجایی بندیل های بزرگ و کوچک توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.</b>	<b>جابجایی ( باراندازی و بارگیری )</b>	
<b>-بصورت بندیل بزرگ شامل ۲۹۴ شاخه پروفیل به طول ۴۰۰۰ میلی متر و بندیل کوچک شامل ۱۴ شاخه پروفیل به طول ۴۰۰۰ میلی متر می باشد.</b> <b>-بندیل های بزرگ و کوچک با تسمه به هم دوخته می شود.</b>		<b>بسته بندی</b>	
	<b>- سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود.</b> <b>- پروفیل ها بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند.</b> <b>- پروفیل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند.</b> <b>- هنگام انبارش بندیل های پروفیل روی هم، جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به بندیل زیر، باید بین بندیل ها از چوب های چهار تراش و زیر چوب های چهار تراش حائل (پنل ضایعاتی) و ... قرار گیرد.</b> <b>- حداکثر ۴ بندیل بزرگ را می توان روی هم در انبار قرار داد و در صورت شیب دار بودن سطح زمین، حداکثر ۳ بندیل بزرگ را می توان روی هم در انبار قرار داد.</b> <b>- در انبارش پروفیل ها فاصله هر ستون پروفیل با ستون مجاور حداقل ۳۰ سانتی متر باید باشد.</b>	<b>انبارش و الزامات نگهداری</b>	