



دستورالعمل انبارش و حمل  
پروفیل 3600-Main Tee

Documet Code

QM-KPG-SA-WI-029

Published Data

1402/03/08

Revision Data


1402/03/08

Revision No

0

Page

1/1



مشخصات محصول

جابجایی  
( باراندازی و بارگیری )

جابجایی کارتن ها و پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل(سیار / سقفی) انجام می گیرد.

بسته بندی

بصورت کارتن شامل ۲۰ شاخه پروفیل به طول ۳۶۰۰ میلی متر و پالت شامل ۷۰ کارتن می باشد.





انبارش و الزامات نگهداری

-سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود.  
-پروفیل ها بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند.  
-پروفیل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند.  
-حداکثر ۳ پالت را می توان در انبار روی هم قرار داد.  
-هنگام انبارش پالت های پروفیل روی هم، جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به پروفیل زیر، باید بین پالت ها از چوب های چهار تراش و زیر چوب های چهار تراش حائل (پنل ضایعاتی) و ... قرار گیرد.






|  |   |                       |                                    |
|--|---|-----------------------|------------------------------------|
|   | دستورالعمل انبارش و حمل<br>پروفیل 3600 (F) - Main Tee   | <b>Documet Code</b>   | <b>QM-KPG-SA-WI-030</b>            |
|  |   | <b>Published Data</b> | <b>1402/03/08</b>                  |
|  |   | <b>Revision Data</b>  | <b>1402/03/08</b>                  |
|  |   | <b>Revision No</b>    | <b>0</b>                           |
|  |   | <b>Page</b>           | <b>1/1</b>                         |
|   | مشخصات محصول  |                       |                                    |
| جابجایی کارتن ها و پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.     |   |                       | جابجایی<br>( باراندازی و بارگیری ) |
|  | بصورت کارتن شامل ۲۰ شاخه پروفیل به طول ۳۶۰۰ میلی متر و پالت شامل ۷۰ کارتن می باشد.  |                       |                                    |
|  | <b>انبارش و الزامات نگهداری</b><br>- سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود.<br>- پروفیل ها بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند.<br>- پروفیل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند.<br>- حداکثر ۳ پالت را می توان در انبار روی هم قرار داد.<br>- هنگام انبارش پالت های پروفیل روی هم، جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به پروفیل زیر، باید بین پالت ها از چوب های چهار تراش و زیر چوب های چهار تراش حائل (پنل ضایعاتی) و ... قرار گیرد. |                       |                                    |

|   |  |                       |                         |
|---|--|-----------------------|-------------------------|
|  | دستورالعمل انبارش و حمل<br>پروفیل Cross Tee-1200 | <b>Documet Code</b>   | <b>QM-KPG-SA-WI-028</b> |
|   |  | <b>Published Data</b> | <b>1402/03/08</b>       |
|   |  | <b>Revision Data</b>  | <b>1402/03/08</b>       |
|   |  | <b>Revision No</b>    | <b>0</b>                |
|   |  | <b>Page</b>           | <b>1/1</b>              |

|  |              |
|--|--------------|
|  | مشخصات محصول |
|--|--------------|

|  |  |
|--|--|
| جایجایی کارتن ها و پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد. | <b>جایجایی<br/>( باراندازی و بارگیری )</b> |
|--|--|

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <br><br> | بصورت کارتن شامل ۶۰ شاخه پروفیل به طول ۱۲۰۰ میلی متر و پالت شامل ۷۵ کارتن می باشد. | <b>بسته بندی</b> |
|--|--|------------------|

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <p>- سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود.</p> <p>- پروفیل ها بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند.</p> <p>- پروفیل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند.</p> <p>- حداکثر ۲ پالت را می توان در انبار روی هم قرار داد.</p> <p>- هنگام انبارش پالت های پروفیل روی هم، جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به پروفیل زیر، باید بین پالت ها از چوب های چهار تراش و زیر چوب های چهار تراش حائل (پنل ضایعاتی) و ... قرار گیرد.</p> | <b>انبارش و الزامات نگهداری</b> |
|---|---------------------------------|



دستورالعمل انبارش و حمل  
پروفیل Cross Tee-600

Documet Code

QM-KPG-SA-WI-027

Published Data

1402/03/08

Revision Data

1402/03/08

Revision No

0

Page

1/1



مشخصات محصول

جابجایی کارتن ها بصورت دستی و پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.

جابجایی  
( باراندازی و بارگیری )



بصورت کارتن شامل ۶۰ شاخه پروفیل به طول ۶۰۰ میلی متر و پالت شامل ۱۵۰ کارتن می باشد.

بسته بندی

انبارش و الزامات نگهداری

- سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود.
- پروفیل ها بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند.
- پروفیل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند.
- حداکثر ۲ پالت را می توان در انبار روی هم قرار داد.
- هنگام انبارش پالت های پروفیل روی هم، جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به پروفیل زیر، باید بین پالت ها از چوب های چهار تراش و زیر چوب های چهار تراش حائل (پنل ضایعاتی) و ... قرار گیرد.

|  |  |                |  |
|--|--|----------------|--|
|   | دستورالعمل انبارش و حمل پروفیل های<br><b>L Angle-3000</b>                          | Documet Code   | QM-KPG-SA-WI-031                       |
|  |  | Published Data | 1402/03/08                             |
|  |  | Revision Data  | 1402/03/08                             |
|  |  | Revision No    | 0                                      |
|  |  | Page           | 1/1                                    |
|   | تصویر محصول  |                |  |
| جایابی کارتن ها و پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.  |  |                | <b>جایابی</b><br>(باراندازی و بارگیری) |
|    | بصورت کارتن شامل ۴۰ شاخه پروفیل به طول ۳۰۰۰ میلی متر و پالت شامل ۶۴ کارتن می باشد. |                | <b>بسته بندی</b>                       |
| - سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود.<br>- پروفیل ها بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند.<br>- پروفیل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند.<br>- حداکثر ۴ پالت را می توان در انبار روی هم قرار داد.<br>- هنگام انبارش پالت های پروفیل روی هم، جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به پروفیل زیر، باید بین پالت ها از چوب های چهار تراش و زیر چوب های چهار تراش حائل (پنل ضایعاتی) و ... قرار گیرد. |  |                | <b>انبارش و الزامات نگهداری</b>        |