

	دستورالعمل انبارش و حمل پنل گچی آکوستیک	Documet Code	QM-KPG-SA-WI-053
		Published Data	1402/03/08
		Revision Data	1402/03/08
		Revision No	0
		Page	1/1
	تصویر محصول		
	جابجایی پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.		جابجایی (باراندازی و بارگیری)
ضخامت*عرض*طول (mm)			ابعاد (واحد بسته بندی ۱ پالت)
۴۲ قطعه	۱۲.۵*۱۲۰۰*۲۳۷۶	-پنل آکوستیک پانچ دایره ای نامنظم	
۴۲ قطعه	۱۲.۵*۱۱۸۸*۲۳۷۶	-پنل آکوستیک پانچ دایره ای منظم	
۴۲ قطعه	۱۲.۵*۱۱۸۸*۲۳۷۶	-پنل آکوستیک پانچ مربعی	
	-این صفحات دارای روکش کرم رنگ می باشند. -بسته بندی پنل ها با پالت انجام می گیرد. -سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود. -پنل ها بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. -پنل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. - حداکثر ۴ پالت را می توان روی هم در انبار قرار داد و در صورت شیب دار بودن سطح زمین، یک پالت از تعداد مجاز قرارگیری روی هم در انبارش کم میشود. -در انبارش پنل ها فاصله هر ستون با ستون مجاور حداقل ۳۰ سانتی متر باید باشد.		نحوه انبارش و الزامات نگهداری